


**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-168**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 168/174 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	Agrupado <u>Gaveto</u> Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-168**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável	•	•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros (tubagem de exaustão)



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-162**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 162/164 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos <u>4 pisos</u> 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-162**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
 Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	
Razoável		•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
 Gradeamento
Varandas
 Decorações / **fingidos**


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
 Cabos telefônicos
 Publicidade
Toldos
Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-160**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 160/166 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos <u>4 pisos</u> 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista.	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-160**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
 Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	
Razoável		•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
 Publicidade
 Toldos
Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-150**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 150/154 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos <u>4 pisos</u> 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado Com interesse <u>Sem interesse</u>	<u>Pedra</u> Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-150**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	•
Razoável		
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefônicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-144**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX <u>Século XX</u> Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 144/148 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos <u>4 pisos</u> 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira <u>Betão armado</u>
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 352 Proc. Obras nº 845/1966 Projectista: Arqtº Carlindo Pitrez	Ruína Mau <u>Razoável</u> Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-144**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros

8 a 9 metros

10 a 11 metros

Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo

Pedra

Inexistente

Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal

Tinta a base de resina

Azulejo monocromático

Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável	•	•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas

Soluções de gaveto / cunhais

Gradeamento

Varandas

Decorações / fingidos

3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia


Cabos telefónicos

Publicidade

Toldos


Tubos de queda

Outros (ar condicionado)



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-138**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 138/142 Stª Marinha	Integrado no contexto Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
Privada Pública Mista	Agrupado Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado Com interesse Sem interesse	Pedra Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 43. Doc.8 Proc. Obras nº 668/1938 Projectista ilegível	Ruína Mau Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-138**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
 Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático
Pastilha

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável	●	●
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
 Gradeamento
 Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
 Cabos telefónicos
 Publicidade
 Toldos
Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-122**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 122/132 Stª Marinha	Integrado no contexto <u>Desintegrado do contexto</u>
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer <u>Devoluto</u>	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal:. Proc. Obras nº Projectista:	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-122**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente	•	•
Mau		
Razoável		
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-108**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário: CLUBE FLUVIAL PORTUENSE	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX <u>Século XX</u> Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 108 Stª Marinha	Integrado no contexto <u>Desintegrado do contexto</u>
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio <u>Serviço</u> Culto <u>Lazer</u> Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado <u>Recuado</u>
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 40. Doc.4 Proc. Obras nº 43/1933 Projectista: Arqtº Mário Abreu	Ruína Mau Razoável <u>Bom</u>

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-108**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	●	●

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-100**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 100 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira <u>Betão armado</u>
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína Mau Razoável <u>Bom</u>

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-100**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resinas
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	●	●

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefônicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-094**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 94/98 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	<u>1 a 2 pisos</u> 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal L/E.04.01.Pt 33. Doc.46 Proc. Obras nº 356B/1910 Projectista.	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-094**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	•
Razoável		
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / **figidos**


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-092**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 92 Stª Marinha	Integrado no contexto <u>Desintegrado do contexto</u>
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista.	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-092**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
 Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	
Razoável		•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
 Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
 Publicidade
 Toldos
 Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-080**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 80 Stª Marinha	Integrado no contexto Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
Privada Pública Mista	Agrupado Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado Com interesse Sem interesse	Pedra Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína Mau Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-080**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
 Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	•	•

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
 Gradeamento
 Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
 Publicidade
 Toldos
 Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-072**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 72/76 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína Mau <u>Razoável</u> Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-072**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	•	•

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-068**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 68/70 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
<u>Residência</u> <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-068**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros

8 a 9 metros

10 a 11 metros

Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo

Pedra

Inexistente

Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal

Tinta a base de resinas

Azulejo monocromático

Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	•
Razoável		
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas

Soluções de gaveto / cunhais

Gradeamento

Varandas

Decorações / fingidos

3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia


Cabos telefónicos

Publicidade

Toldos


Tubos de queda

Outros (roupa a secar)



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-064**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 64 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	<u>1 a 2 pisos</u> 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 77 Proc. Obras nº 92/1951 Projectista: mestre de obras Joaquim Silva Pereira Tavares	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-064**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	
Razoável		•
Bom		


3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos

3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES


Cabos de energia

Cabos telefônicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-056**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 56/60 Stª Marinha	Integrado no contexto Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
Privada Pública Mista	Agrupado Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado Com interesse Sem interesse	Pedra Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína Mau Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-056**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável	•	•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-048**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 48/54 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	<u>1 a 2 pisos</u> 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 77 Proc. Obras nº 63/70 Projectista: Mestre Joaquim Silva Pereira Tavares	Ruína <u>Mau</u> Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-048**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
 Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		•
Razoável	•	
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
 Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
 Cabos telefónicos
Publicidade
 Toldos
 Tubos de queda
 Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-042**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 42/46 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio <u>Serviço</u> Culto Lazer Devoluto	<u>1 a 2 pisos</u> 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa Madeira <u>Betão armado</u>
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista	Ruína Mau Razoável <u>Bom</u>

FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003

FICHA 2
DL-042



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
 8 a 9 metros
 10 a 11 metros
 Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
 Azulejo
 Pedra
 Inexistente
 Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
 Azulejo monocromático
 Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	•	•

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
 Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
 Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
 Publicidade
 Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-034**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII Século XIX Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 34/40 Stª Marinha	Integrado no contexto Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
Privada Pública Mista	Agrupado Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado Com interesse Sem interesse	Pedra Taipa Madeira Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	Ruína Mau Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-034**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	•
Razoável		
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefónicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-008**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 8/16 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	<u>Agrupado</u> Gaveto Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência <u>Comércio</u> Serviço Culto Lazer Devoluto	1 a 2 pisos <u>3 pisos</u> 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: L/E.04.01.Pt 43. Doc.15 Proc. Obras nº 1205/1938 Projectista: Arqtº António P. Afonso	Ruína Mau Razoável <u>Bom</u>

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-008**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros
6 a 7 metros
8 a 9 metros
10 a 11 metros
Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado
Azulejo
Pedra
Inexistente
Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal
Tinta a base de resina
Azulejo monocromático
Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO


	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau		
Razoável		
Bom	●	●

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas
Soluções de gaveto / cunhais
Gradeamento
Varandas
Decorações / fingidos


3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia
Cabos telefônicos
Publicidade
Toldos
Tubos de queda
Outros (mastros)



**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 1
DL-002**



1.IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	2.CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
1.1. CADASTRO	2.1. ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO
Conservatória Matriz Proprietário Adriano Ramos Pinto – Vinhos SA	Anterior ao século XVIII Século XVIII <u>Século XIX</u> Século XX Desconhecida
1.2. LOCALIZAÇÃO	2.2. CLASSIFICAÇÃO
Av. Diogo Leite nº 2 Stª Marinha	<u>Integrado no contexto</u> Desintegrado do contexto
1.3. TIPO DE PROPRIEDADE	2.3. TIPOLOGIA
<u>Privada</u> Pública Mista	Agrupado <u>Gaveto</u> Isolado
1.4. TIPO DE OCUPAÇÃO	2.4. VOLUMETRIA
Residência Comércio Serviço Culto Lazer <u>Devoluto</u>	<u>1 a 2 pisos</u> 3 pisos 4 pisos 5 pisos Vão de telhado Recuado
1.5. INTERESSE PATRIMONIAL	2.5. ESTRUTURA
Classificado <u>Com interesse</u> Sem interesse	<u>Pedra</u> Taipa <u>Madeira</u> Betão armado
1.6. PROJECTO	2.6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Arquivo Municipal: Proc. Obras nº Projectista:	<u>Ruína</u> Mau Razoável Bom

**FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTÓRICO VNG
LEVANTAMENTO
2003**

**FICHA 2
DL-002**



3. CARACTERIZAÇÃO DA FACHADA

3.1. FRENTE DE RUA

4 a 5 metros

6 a 7 metros

8 a 9 metros

10 a 11 metros

Mais de 11 metros

3.2. MATERIAL DE REVESTIMENTO

Reboco pintado

Azulejo

Pedra

Inexistente

Chapa

3.3. TIPO DE REVESTIMENTO

Tinta a base de cal

Tinta a base de resina

Azulejo monocromático

Azulejo policromático

3.4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

	Revestimento	Caixilharia
Inexistente		
Mau	•	
Razoável		•
Bom		

3.5. ELEMENTOS DECORATIVOS

Cornijas

Soluções de gaveto / **cunhais**

Gradeamento

Varandas

Decorações / **fingidos**

3.6. ELEMENTOS PERTUBADORES

Cabos de energia

Cabos telefónicos

Publicidade

Toldos

Tubos de queda

Outros

